



**X - JG 51 - 1**

40-4	41-3	41-4
50-2		51-2
50-4	51-3	

久慈市  
九戸郡  
野田村

**被災状況を表すための記号**  
(津波により被災した建物、施設、植生、地形については、文字・記号とも灰色表記しています。)

- 流失または倒壊建物
- 津波被災建物
- ⊗ 津波被災記号 (記号に丸囲み)
- 真幅道路【不明瞭】
- 普通鉄道【休止中】
- 津波による崩落部
- 新たに生じた水溜線

凡 例	
	市町村界
	区域A
	区域B

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による測々座標系  
投影は横メルカトル図法  
図影に示してある座標値はキロメートル単位  
の図影の、5年ごとのメッシュ間隔  
図影に示してある経緯度目盛りは10秒間隔  
高さの基準は東京湾の平均海面  
測深線の間隔は2メートル  
【被災状況を表すために表示した「流失・倒壊家屋」等の記号等は、震災直前の状況を表すものではありません。また、位置の精度が現況地図と同程度ではない場合があります。】

平成23年測量  
(1) 平成23年6月撮影空中写真(久慈地区)  
2. 平成23年8月現地調査

